

	Commune : <b>SARROLA-CARCOPINO</b>	Rivière : <b>La Gravona</b>
	<b>Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #3</b>	

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

---


**Unité de gestion :** Corse  
**Code :** DDTM2A-19\_S\_G5-C **Date de mise à jour :** 19/06/2020  
**Auteur :** DDTM2A



**GÉOLOCALISATION**

---

**Coordonnées WGS84 :** X: 8.84009600 / Y: 41.98065500  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 1184577.45 / **Y:** 6115713.25  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.840096 / Y: 41.980655  
**Code Hydro:** Y83-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

	<b>21 Décembre 2019</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> Nature du repère : <b>Limite au sol</b>
	<b>Commentaires :</b> débris végétaux au sol - débris végétaux au sol, limite crue, rive droite	

**GÉNÉRAL**

---

**Code :** DDTM2A-19\_R\_G5-C\_1 **Date de mise à jour :** 20/06/2020  
**Auteur :** DDTM2A



**MARQUE**

---

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

---

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020**

---

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** DDT 2A  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m