




Commune : CUTTOLI-CORTICCHIATO

Rivière : La Gravona

Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #6

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_G5-F**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.84051000 / Y: 41.98047700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1184613.2 / Y: 6115696.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.84051 / Y: 41.980477**Code Hydro:** Y83-0400**Rive de référence:** Non renseigné**21 Décembre 2019****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** déchet plastique blanc en suspension - déchet plastique blanc en suspension**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19_R_G5-F_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

24/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -**17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m