




Commune : CUTTOLI-CORTICCHIATO

Rivière : La Gravona

Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #7

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_G5-G**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.84083900 / Y: 41.98062500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184639.23 / Y: 6115714.48

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.840839 / Y: 41.980625

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné

**21 Décembre 2019**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : herbes couchées - herbes couchées, limite crue**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19_R_G5-G_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

23/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Limite au sol****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -****17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m