



Commune : **CUTTOLI-CORTICCHIATO**

Rivière : **La Gravona**

Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #8

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_G5-H

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.84105600 / Y: 41.98072300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184656.4 / Y: 6115726.69

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.841056 / Y: 41.980723

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné



21 décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : herbes couchées - herbes couchées, limite crue

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G5-H_1

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A