

Commune : **CUTTOLI-CORTICCHIATO**Rivière : **La Gravona****Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #8****1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19\_S\_G5-H

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.84105600 / Y: 41.98072300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184656.4 / Y: 6115726.69

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.841056 / Y: 41.980723

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné

**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : herbes couchées - herbes couchées, limite crue

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM2A-19\_R\_G5-H\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

19/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m