

Commune: CUTTOLI-CORTICCHIATO

Rivière : La Gravona

Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #9

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse Code : DDTM2A-19_S_G5-I Auteur : DDTM2A

Date de mise à jour : 19/06/2020



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 8.84042800 / Y: 41.98042400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184606.85 / Y: 6115689.65 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.840428 / Y: 41.980424 Code Hydro: Y83-0400 Rive de référence: Non renseigné



21 Décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : débris végétaux en suspension - débris végétaux en suspension/ pas de photographie

GÉNÉRAL

Code: DDTM2A-19_R_G5-I_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A 06/07/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct **Organisme :** DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.150 m