


| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
|  | Commune : SARROLA-CARCOPINO | Rivière : Ponte Bonellu |
| <h2 style="margin: 0;">Pont RT20 - traversée du Ponte Bonellu #2</h2> | | |
| | | 1 Repère(s) sur le site |


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G6-I **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.82125300 / Y: 41.97274300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 1183081.67 / Y: 6114719.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.821253 / Y: 41.972743
Code Hydro: Y8320540 **Rive de référence:** Non renseigné

| | | |
|--|---|--|
|  | 21 Décembre 2019 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau | Altitude calculée de l'eau : non déterminé Nature du repère : Limite au sol |
| Commentaires : herbe couchée - herbe couchée, limite crue, rive droite | | |

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G6-I_1 **Date de mise à jour :** 23/06/2020
Auteur : DDTM2A



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)