Commune : **SARROLA-CARCOPINO** | Rivière : **Ponte Bonellu**

# Pont RT20 - traversée du Ponte Bonellu #3

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Corse
**Code :** DDTM2A-19_S_G6-J **Date de mise à jour :** 19/06/2020
**Auteur :** DDTM2A




## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 8.82126400 / Y: 41.97315300
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1183079.22 / Y: 6114765.11
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.821264 / Y: 41.973153
**Code Hydro:** Y8320540 **Rive de référence:** Non renseigné

## 21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** débris végétaux au sol - débris végétaux au sol, limite crue, rive droite, amont pont

## GÉNÉRAL

**Code :** DDTM2A-19_R_G6-J_1 **Date de mise à jour :** 20/06/2020
**Auteur :** DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDT 2A

## RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** DDT 2A
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)