




Commune : AJACCIO

Rivière : Le ruisseau de Cavallu Mortu

Pont de la Confina 2 - traversée du Cavallu Mortu #3

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_G8-C**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.79488430 / Y: 41.95021040**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1181081.28 / Y: 6112057.26**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.7948843 / Y: 41.9502104**Code Hydro:** Y8320580**Rive de référence:** Non renseigné**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** débris végétaux en suspension - débris végétaux en suspension sur ronces, rive droite, limite de crue**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19_R_G8-C_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -**17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)