


Commune : **SARROLA-CARCOPINO** | Rivière : **Le ruisseau de Cavallu Mortu**

Pont RT20 - traversée du Cavallu Mortu #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
 Code : DDTM2A-19_S_G9-A Date de mise à jour : 19/06/2020
 Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.81120300 / Y: 41.94826460
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1182449.51 / Y: 6111940.82
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.811203 / Y: 41.9482646
 Code Hydro: Y8320580 Rive de référence: Non renseigné


21 Décembre 2019 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : débris végétaux en suspension - débris végétaux sur grillage, rive gauche, amont pont voie ferrée

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G9-A_1 Date de mise à jour : 19/06/2020
 Auteur : DDTM2A



Vue de la laïsse - Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : DDT 2A
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)