Commune : **CAURO**

Rivière : **Le ruisseau de Morgone**

Centre équestre Cauro #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_P3-A
Date de mise à jour : 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.83785150 / Y: 41.91058620
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184967.65 / Y: 6107921.38
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8378515 / Y: 41.9105862
Code Hydro: Y8420560
Rive de référence: Non renseigné

20 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace mur du centre equestre - Inscription au marqueur de la limite de crue.

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_P3-A_1
Date de mise à jour : 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune
Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.500 m