

Commune : **CAURO**Rivière : **Le ruisseau de Morgone****Centre équestre Cauro #3****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_P3-C**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.83817340 / Y: 41.91002700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1184998.94 / Y: 6107861.28**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.8381734 / Y: 41.910027**Code Hydro:** Y8420560**Rive de référence:** Non renseigné**20 décembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace mur - Inscription au marqueur de la limite de crue. Perte électronique et denrées alimentaires à l'intérieur du bâtiment.**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19_R_P3-C_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.500 m

Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A