




Commune : CAURO

Rivière : Le ruisseau de Morgone

## Centre équestre Cauro #6

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19\_S\_P3-F**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.83814700 / Y: 41.91019320**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1184995.39 / Y: 6107879.56**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.838147 / Y: 41.9101932**Code Hydro:** Y8420560**Rive de référence:** Non renseigné**20 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Trace caravane - Perte de tous les biens a l'intérieur de la caravane. La caravane n'a pas été déplacée**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19\_R\_P3-F\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -****17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m