

Commune : CAURO

Rivière : Le ruisseau de Morgone

Centre équestre Cauro #7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse Code: DDTM2A-19 S P3-G

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur: DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 8.83786990 / Y: 41.91029590

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184971.57 / Y: 6107889.26 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 8.8378699 / Y: 41.9102959 Code Hydro: Y8420560 Rive de référence: Non renseigné



20 Décembre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Trace parpaing - débris de végétaux - Proche de la limite d'expansion. Ce situe a l'entrée de l'établissement

GÉNÉRAL

Code: DDTM2A-19 R P3-G 1

Date de mise à jour :

Auteur: DDTM2A 19/06/2020



Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode: Nivellement direct

Organisme: DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m