

Commune : **BASTELICACCIA****Restaurant RD55b**Rivière : **Le Prunelli****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_P6-C**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.83544170 / Y: 41.91333120**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1184745.27 / Y: 6108211.31**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.8354417 / Y: 41.9133312**Code Hydro:** Y84-0400**Rive de référence:** Non renseigné**20 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Limite toiture - Le rez de chaussée du restaurant est détruit Les sédiments en aval du restaurant ont bouges lors de la crue formant une plage de sable. Elle n'existe pas auparavant avec la présence d'un bras alimente.**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19_R_P6-C_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 17/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.000 m