
	Commune : <b>CHAMBERY</b>	
	<b>Pont SNCF, piste cyclable</b>	
	<b>Commentaires</b> : Rive gauche de la Leysse, au bord de la piste cyclable sous le pont de la voie de chemin de fer	<b>3</b> Repère(s) sur le site

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Unité de gestion</b> : Alpes du Nord	
<b>Code</b> : WEB_S_202007201438	<b>Date de mise à jour</b> : 11/07/2022
<b>Auteur</b> : L. Durand - CISALB	



Pont sncf en bordure de piste cyclable, rive gauche de la Leysse

<b>GÉOLOCALISATION</b>	
<b>Coordonnées WGS84</b> : X: 5.90067420 / Y: 45.58887900	
<b>Coordonnées RGF93 (Lambert 93)</b> X: 926118.01 / Y: 6502972.18	
<b>Coordonnées RGF93 (ETRS89)</b> : X: 5.9006742 / Y: 45.588879	

	<b>15 Février 1990</b>	Nature du repère : <b>Plaque</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	

**Commentaires** : Repère dégradé par des tags sur le mur.  
Ce repère a été positionné par la SNCF suite à la crue.  
Date probable : 14 février 1990 au lieu du 15 février 1990.

<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Code</b> : WEB_R_202007201851	<b>Date de mise à jour</b> :
<b>Auteur</b> : L. Durand - CISALB	23/08/2022

<b>MARQUE</b>	
<b>Visibilité</b> : Oui	



repère de crue 15 février 1990