



Commune : **ARGENTAN**

Rivière : **L' Orne**

**37 rue de Coulandon**

**1**

Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202205294947

**Date de mise à jour :** 03/08/2020

**Auteur :** CONTRIB\_01



37 rue de Coulandon

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.00058950 / Y: 48.72717590

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 479341.79 / Y: 6851642.83

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0005895 / Y: 48.7271759

**Code Hydro:** I2--0200

**Rive de référence:** Gauche



**13 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue sur encadrement porte d'entrée à 13 cm/sol.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202008034138

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** CONTRIB\_01

07/02/2024

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui


**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Moyenne

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE TERRAIN DDT61 - 27/07/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DDT 61



Laisse de crue sur mur d'encadrement de la porte d'entrée