

Commune : **ARGENTAN** | Rivière : **L'Orne**

**37 rue de Coulandon**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands  
 Code : WEB\_S\_202205294947    Date de mise à jour : 03/08/2020  
 Auteur : CONTRIB\_01



37 rue de Coulandon

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.00058950 / Y: 48.72717590  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 479341.79 / Y: 6851642.83  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0005895 / Y: 48.7271759  
 Code Hydro: I2--0200    Rive de référence: Gauche

**13 juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**


Commentaires : Laisse de crue sur encadrement porte d'entrée à 13 cm/sol.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202008034138    Date de mise à jour : 07/02/2024  
 Auteur : CONTRIB\_01

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui    État du repère : Bon  
 Pérennité : Moyenne



Laisse de crue sur mur d'encadrement de la porte d'entrée

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT61 - 27/07/2022**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DDT 61