


Commune : **ARGENTAN** | Rivière : **L' Orne**

37 rue de Coulandon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
 Code : WEB_S_202205294947 Date de mise à jour : 03/08/2020
 Auteur : CONTRIB_01



37 rue de Coulandon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.00058950 / Y: 48.72717590
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 479341.79 / Y: 6851642.83
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0005895 / Y: 48.7271759
 Code Hydro: I2--0200 Rive de référence: Gauche

13 juin 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur encadrement porte d'entrée à 13 cm/sol.

GÉNÉRAL


Code : WEB_R_202008034138 Date de mise à jour : 07/02/2024
 Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDT61 - 27/07/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DDT 61



Laisse de crue sur mur d'encadrement de la porte d'entrée