



Commune : **ARGENTAN**

Rivière : **L' Orne**

Margelle devant baie vitrée, Impasse du croissant.

Commentaires : Il s'agit de la baie vitrée du rez de chaussée donnant sur le parking.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202205294951

Date de mise à jour : 07/02/2024

Auteur : CONTRIBUT_01



Impasse du croissant porte fenêtre

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.02312430 / Y: 48.73892280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 477735.42 / Y: 6853011.14

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0231243 / Y: 48.7389228

Code Hydro: I2--0200

Rive de référence: Gauche



1996

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **154.92 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Laisse de crue sur margelle devant porte fenêtre

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202008043057

Date de mise à jour : 14/09/2020

Auteur : CONTRIBUT_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune



Laisse de crue sur margelle devant porte fenêtre

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 154.920 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.92 m