



Commune : **ARGENTAN**

Rivière : **L' Orne**

Musée de la dentelle

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtièrs Normands

Code : WEB_S_202205294957

Date de mise à jour : 06/08/2020

Auteur : CONTRIB_01



Musée de la dentelle

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01747400 / Y: 48.73968310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 478153.86 / Y: 6853079.72

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.017474 / Y: 48.7396831

Code Hydro: I2--0200

Rive de référence: Droite



13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **154.413 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202008064505

Date de mise à jour :

Auteur : CONTRIB_01

06/08/2020

MARQUE

Texte : Laisse de crue sur dalles sur la pelouse

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 29/07/2020

Méthode : GPS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 154.413 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.413



Laisse de crue sur les dalles sur la pelouse



Commune : **ARGENTAN**

Rivière : **L' Orne**

Musée de la dentelle

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202205294957

Date de mise à jour : 06/08/2020

Auteur : CONTRIB_01



Musée de la dentelle

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.01747400 / Y: 48.73968310

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 478153.86 / Y: 6853079.72

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.017474 / Y: 48.7396831

Code Hydro: I2--0200

Rive de référence: Droite



13 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **154.521 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202008064049

Date de mise à jour :

Auteur : CONTRIB_01

06/08/2020

MARQUE

Texte : Laisse de crue sur porte de la cave du musée

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 29/07/2020

Méthode : Méthode combinée

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 154.521 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 154.521



Laisse de crue sur porte de la cave

Commune : **ARGENTAN**Rivière : **L' Orne****Musée de la dentelle****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtière Normands**Code :** WEB_S_202205294957**Date de mise à jour :** 06/08/2020**Auteur :** CONTRIB_01

Musée de la dentelle

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.01747400 / Y: 48.73968310**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 478153.86 / Y: 6853079.72**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.017474 / Y: 48.7396831**Code Hydro:** I2--0200**Rive de référence:** Droite**2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **155.88 m**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires :** Laisse de crue dans la cave à 73 cm du sol devant la porte du fond**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202008060929**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIB_01

14/09/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 155.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 155.88

Laisse de crue à 73 cm au dessus du sol de la cave