

Commune : **LE VAL-DE-GUEBLANGE** | Rivière : **L' Albe**

Sur la face aval de la pile du pont

Commentaires : Flottants collés sur la face aval de la pile du pont, 15 cm sous la partir gris clair du béton (partie du pont refaite, matériau plus clair et plus lisse que le reste de l'ouvrage- cf. photo).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
 Code : RS_S_2 Date de mise à jour : 17/08/2020
 Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.96384611 / Y: 48.98133210
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 990024.1 / Y: 6882991.67
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.9638461 / Y: 48.9813321
 Code Hydro: A91-0200 Rive de référence: Non renseigné

5 février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_2_1 Date de mise à jour : 01/09/2020
 Auteur : SPC RS



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DREAL Grand Est