

Commune : **ERNOLSHEIM-BRUCHE** | Rivière : **La Bruche**

Stade de football au sud de la commune

Commentaires : Stade de football au sud de la commune

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
 Code : RS_S_15 Date de mise à jour : 17/08/2020
 Auteur : SPC RS



DDAF67

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.56927801 / Y: 48.56338830
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1036963.32 / Y: 6838992.92
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.569278 / Y: 48.5633883
 Code Hydro: A2--0110 Rive de référence: Non renseigné

15 février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_15_1 Date de mise à jour : 18/02/2022
 Auteur : SPC RS



DDAF67

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DREAL Grand Est