



Commune : **ERNOLSHEIM-BRUCHE**

Rivière : **La Bruche**

Stade de football au sud de la commune

Commentaires : Stade de football au sud de la commune

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_15

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS



DDAF67

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.56927801 / Y: 48.56338830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1036963.32 / Y: 6838992.92

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.569278 / Y: 48.5633883

Code Hydro: A2-0110

Rive de référence: Non renseigné



15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_15_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RS

18/02/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DREAL Grand Est



DDAF67