



Commune : MUHLBACH-SUR-BRUCHE

Rivière : La Bruche

Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune

Commentaires : Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune en direction du nord

1

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_23

Auteur : SPC RS

Date de mise à jour : 17/08/2020



DDAF67/AIRDIASOL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.32923861 / Y: 48.52106930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1019537.54 / Y: 6833298.13

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.3292386 / Y: 48.5210693

Code Hydro: A2--0110

Rive de référence: Non renseigné

**15 Février 1990**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Photographie

GÉNÉRAL

Code : RS_R_23_1

Auteur : SPC RS

Date de mise à jour :

02/09/2020



DDAF67/AIRDIASOL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DREAL Grand Est