

Commune : **MUHLBACH-SUR-BRUCHE** | Rivière : **La Bruche**


## Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune

**Commentaires** : Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune en direction du nord

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Rhin-Sarre  
**Code** : RS\_S\_23      **Date de mise à jour** : 17/08/2020  
**Auteur** : SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 7.32923861 / Y: 48.52106930  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1019537.54 / Y: 6833298.13  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.3292386 / Y: 48.5210693  
**Code Hydro**: A2--0110      **Rive de référence**: Non renseigné

**15 février 1990**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code** : RS\_R\_23\_1      **Date de mise à jour** : 02/09/2020  
**Auteur** : SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme(s)** : DREAL Grand Est