

Commune : **MULHOUSE**Rivière : **L' III**

Vue amont du pont Anna Schoen

Commentaires : Vue amont du pont Anna Schoen, en rive gauche

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre**Code :** RS_S_47**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :** 17/08/2020

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.32761827 / Y: 47.75486220**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1024082.51 / Y: 6748268.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.3276183 / Y: 47.7548622**Code Hydro:** A---0030**Rive de référence:** Gauche**9 Août 2007**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_47_1**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :**

21/08/2020



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DREAL Grand Est