

Commune : **GOUGENHEIM**

## Laisse de crue, coulée d'eau boueuse #2

Commentaires : Laisse de crue, coulée d'eau boueuse

Rivière : **Le ruisseau le Rohrbach****1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Rhin-Sarre**Code** : RS\_S\_73**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** : 17/08/2020

DREAL-GE

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 7.56611641 / Y: 48.70043350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1035849.89 / Y: 6854189.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.5661164 / Y: 48.7004335

Code Hydro: A3470380

**Rive de référence**: Non renseigné**1<sup>er</sup> Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code** : RS\_R\_73\_1**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** :

02/09/2020



DREAL-GE

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**Etat du repère** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DREAL Grand Est