

Commune : **GOUGENHEIM** | Rivière : **Le ruisseau le Rohrbach**

## Laisse de crue, coulée d'eau boueuse #4

Commentaires : Laisse de crue, coulée d'eau boueuse

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Rhin-Sarre  
 Code : RS\_S\_74      Date de mise à jour : 17/08/2020  
 Auteur : SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 7.56622981 / Y: 48.70054580  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 103585.5 / Y: 6854202.7  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.5662298 / Y: 48.7005458  
 Code Hydro: A3470380      Rive de référence: Non renseigné

**1er juin 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

Code : RS\_R\_74\_1      Date de mise à jour : 02/09/2020  
 Auteur : SPC RS



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DREAL Grand Est