



Commune : **NIEDERSTINZEL**

Rivière : **La Sarre**

Dépôt de flottants et d'herbe sur la chaussée d'accès au pont

Commentaires : Dépôt de flottants et d'herbe sur la chaussée d'accès au pont. La passerelle qui enjambe le lit majeur n'était pas sous eaux mais les accès à la passerelle l'étaient.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_75

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS



DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.03330386 / Y: 48.86275270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 995775 / Y: 6870079.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0333039 / Y: 48.8627527

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Non renseigné



5 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_75_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RS

28/09/2020



DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DREAL Grand Est