

Commune : **HERMELANGE** | Rivière : **La Sarre**


sur la culée de rive droite du pont, face amont

Commentaires : Ligne de flottants sur la culée de rive droite du pont, face amont. Ligne de flottants située à hauteur de la moitié de la 2ème pierre de taille d'angle du pont, en comptant à partir du tablier.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_77 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.01453252 / Y: 48.68030520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 995430.53 / Y: 6849750.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0145325 / Y: 48.6803052
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Droite

5 février 2020
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_77_1 **Date de mise à jour :** 24/09/2021
Auteur : SPC RS



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DREAL Grand Est