



Commune : HERMELANGE


Rivière : La Sarre

sur la culée de rive droite du pont, face amont

Commentaires : Ligne de flottants sur la culée de rive droite du pont, face amont. Ligne de flottants située à hauteur de la moitié de la 2ème pierre de taille d'angle du pont, en comptant à partir du tablier.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Rhin-Sarre**Date de mise à jour :** 17/08/2020**Code :** RS_S_77**Auteur :** SPC RS**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 7.01453252 / Y: 48.68030520**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 995430.53 / Y: 6849750.32**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0145325 / Y: 48.6803052**Code Hydro:** A9--0100**Rive de référence:** Droite**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code :** RS_R_77_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC RS

24/09/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Etat du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est