



Commune : **HERMELANGE**

Rivière : **La Sarre**

sur la culée de rive droite du pont, face amont

Commentaires : Ligne de flottants sur la culée de rive droite du pont, face amont. Ligne de flottants située à hauteur de la moitié de la 2ème pierre de taille d'angle du pont, en comptant à partir du tablier.

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_77

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS



DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.01453252 / Y: 48.68030520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 995430.53 / Y: 6849750.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0145325 / Y: 48.6803052

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Droite



5 février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_77_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RS

24/09/2021



DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DREAL Grand Est