

Commune : **IMLING**Rivière : **La Sarre**

pile du pont, côté Sarre

Commentaires : Ligne de flottant tout le long de la pile du pont, côté Sarre. 128 cm en dessous d'un petit creux circulaire dans la pile béton, du côté amont de la pile, sur sa face interne (cf photo).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_78

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS



DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.02396444 / Y: 48.70277750

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 995996.76 / Y: 6852280.86

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0239644 / Y: 48.7027775

Code Hydro: A9-0100

Rive de référence: Non renseigné



5 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_78_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RS

24/09/2021



DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DREAL Grand Est