


Commune : **SARRALBE****côté amont du pont**Rivière : **La Sarre**

Commentaires : Bois flotté bloqué en travers de la buse, côté amont du pont. Bois placé à 78 cm au-dessus du fond de la buse (mesure centrée, calée au point bas intérieur de la buse et jusqu'au-dessous du bois flotté).

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Rhin-Sarre**Code :** RS_S_79**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :** 17/08/2020

Bois flotté bloqué en travers de la buse

DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.03501582 / Y: 49.00125610

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 995113.73 / Y: 6885468.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0350158 / Y: 49.0012561

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Non renseigné**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code :** RS_R_79_1**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :**

25/01/2021



DDT 57

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est