

Commune : **SARREBOURG** | Rivière : **La Sarre**

**plate-forme au bas de l'escalier**

**Commentaires :** Boue déposée par les eaux de la crue sur la plate-forme au bas de l'escalier. Incertitude de la hauteur d'eau car pas d'indice du niveau d'eau sur la contre-marche : incertitude équivalente à la hauteur de la contre-marche.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_81 **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.04897472 / Y: 48.73314490  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 997661.82 / Y: 6855746.76  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0489747 / Y: 48.7331449  
**Code Hydro:** A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

**5 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_81\_1 **Date de mise à jour :** 24/09/2021  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est