

Commune : **SARRALBE** | Rivière : **La Sarre**


**sur la face externe de l'ouvrage béton**

**Commentaires :** Flottants collés sur la face externe de l'ouvrage béton, à 57 cm sous le sommet de l'ouvrage coté « amont » et 53 cm côté « aval » de l'ouvrage (marque jaune « 02/20 » laissée des deux côtés de l'ouvrage).

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_88      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.04721185 / Y: 49.00294560  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 995995.32 / Y: 6885701.54  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0472119 / Y: 49.0029456  
**Code Hydro:** A9--0100      **Rive de référence:** Non renseigné

**5 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_88\_1      **Date de mise à jour :** 25/01/2021  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est