
	Commune : SARRALBE	Rivière : La Sarre
sur la face externe de l'ouvrage béton		
Commentaires : Flottants collés sur la face externe de l'ouvrage béton, à 57 cm sous le sommet de l'ouvrage coté « amont » et 53 cm côté « aval » de l'ouvrage (marque jaune « 02/20 » laissée des deux côtés de l'ouvrage.		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL	
Unité de gestion : Rhin-Sarre	Date de mise à jour : 17/08/2020
Code : RS_S_88	Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION	
Coordonnées WGS84 : X: 7.04721185 / Y: 49.00294560	
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 995995.32 / Y: 6885701.54	
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0472119 / Y: 49.0029456	
Code Hydro: A9-0100	Rive de référence: Non renseigné



	5 Février 2020	
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Photographie

GÉNÉRAL	
Code : RS_R_88_1	Date de mise à jour :
Auteur : SPC RS	25/01/2021



MARQUE	
Maximum de l'inondation :	Non renseigné
Visibilité :	Non renseigné
Pérennité :	Non renseigné
PHEC :	Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -	
Type de repérage :	Campagne de terrain post-inondation
Organisme :	DREAL Grand Est