



Commune : **GROSLIEDERSTROFF**

Rivière : **La Sarre**

## sur le garde-corps de l'escalier du ponton en bas de la rue du Pont

**Commentaires :** Dépôt de végétaux sur le garde-corps de l'escalier du ponton en bas de la rue du Pont (bras mort de la Sarre).

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre

**Code :** RS\_S\_95

**Date de mise à jour :** 17/08/2020

**Auteur :** SPC RS



DDT 57

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.03165923 / Y: 49.15549030

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 993993 / Y: 6902587

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0316592 / Y: 49.1554903

**Code Hydro:** A9--0100

**Rive de référence:** Non renseigné



**6 février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** RS\_R\_95\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC RS

25/01/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est



DDT 57