

Commune : **GROSLIEDERSTROFF** | Rivière : **La Sarre**


## sur la maçonnerie du mur de soutènement de la piste cyclable

**Commentaires :** Trace de végétaux et de sédiments sur la maçonnerie du mur de soutènement de la piste cyclable et situé au-dessus d'un fossé directement relié hydrauliquement à la Sarre.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_98      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.02877569 / Y: 49.16710990  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 993717 / Y: 6903867  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0287757 / Y: 49.1671099  
**Code Hydro:** A9--0100      **Rive de référence:** Non renseigné

**6 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_98\_1      **Date de mise à jour :** 25/01/2021  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est