


Commune : **GROSBLIEDERSTROFF**Rivière : **La Sarre****sur la maçonnerie du mur de soutènement de la piste cyclable**

Commentaires : Trace de végétaux et de sédiments sur la maçonnerie du mur de soutènement de la piste cyclable et situé au-dessus d'un fossé directement relié hydrauliquement à la Sarre.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Rhin-Sarre**Date de mise à jour :** 17/08/2020**Code :** RS_S_98**Auteur :** SPC RS

DDT 57

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 7.02877569 / Y: 49.16710990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 9937117 / Y: 6903867**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0287757 / Y: 49.1671099**Code Hydro:** A9--0100**Rive de référence:** Non renseigné**6 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code :** RS_R_98_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC RS

25/01/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est