


Commune : **HESSE** | Rivière : **La Sarre**
sur la culée de rive gauche du pont, face aval

Commentaires : Ligne de flottants sur la culée de rive gauche du pont, face aval. Ligne de flottants située à 23 cm au-dessus de la base de la 7ème pierre d'angle de la culée, en comptant à partir du tablier du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_99 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 7.02599550 / Y: 48.69263530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 996203.5 / Y: 6851162.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0259955 / Y: 48.6926353
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Gauche

5 Février 2020
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL
Code : RS_R_99_1 **Date de mise à jour :** 24/09/2021
Auteur : SPC RS



MARQUE
Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est