


Commune : **HESSE** | Rivière : **La Sarre**  
**sur la culée de rive gauche du pont, face aval**

**Commentaires :** Ligne de flottants sur la culée de rive gauche du pont, face aval. Ligne de flottants située à 23 cm au-dessus de la base de la 7ème pierre d'angle de la culée, en comptant à partir du tablier du pont.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_99 **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**  
**Coordonnées WGS84 :** X: 7.02599550 / Y: 48.69263530  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 996203.5 / Y: 6851162.33  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0259955 / Y: 48.6926353  
**Code Hydro:** A9-0100 **Rive de référence:** Gauche

**5 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**  
**Code :** RS\_R\_99\_1 **Date de mise à jour :** 24/09/2021  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est