Commune : **BERTHELMING** | Rivière : **La Sarre**

sur le grillage torsadé d'un jardin clôturé

Commentaires : Traces d'herbe sur le grillage torsadé d'un jardin clôturé situé à proximité immédiate de la Sarre et à droite du poste de transformation électrique haut d'EDF. La trace était à 55 cm de hauteur au-dessus du muret en béton qui supporte le gri

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_100 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS

DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.00547398 / Y: 48.81431410
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 994009 / Y: 6864596.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.005474 / Y: 48.8143141
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

5 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_100_1 **Date de mise à jour :** 28/09/2020
Auteur : SPC RS

DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est