

Commune : **BERTHELMING**Rivière : **La Sarre**

sur le grillage soudé d'un poulailler situé en pied du talus de la RD 43 (rue de Bettborn)

Commentaires : Traces d'herbe sur le grillage soudé d'un poulailler situé en pied du talus de la RD 43 (rue de Bettborn). La trace était à 40 cm de hauteur au-dessus du muret en béton qui supporte le grillage.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_101

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS



DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.00745354 / Y: 48.81540940

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 994148 / Y: 6864725.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0074535 / Y: 48.8154094

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Non renseigné

**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_101_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RS

28/09/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DREAL Grand Est



DDT 57