



Commune : **GOSELMING**

Rivière : **La Sarre**

## sur le mur de la cave d'un bâtiment annexe au moulin.

**Commentaires :** Dépôt de débris végétaux et de flottants sur le mur de la cave d'un bâtiment annexe au moulin.

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre

**Code :** RS\_S\_105

**Date de mise à jour :** 17/08/2020

**Auteur :** SPC RS



DDT 57

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.00579813 / Y: 48.79724740

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 994129 / Y: 6862702.99

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0057981 / Y: 48.7972474

**Code Hydro:** A9-0100

**Rive de référence:** Non renseigné



**5 février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** RS\_R\_105\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC RS

20/08/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est



DDT 57