



Commune : ROMELFING

Rivière : La Sarre

la haie de thuyas au carrefour rue du Moulin et du Stade

Commentaires : Dépôt de flottants et traces de boue dans la haie de thuyas au carrefour rue du Moulin et du Stade.
Traces de végétaux et boue sur les thuyas jusqu'à 70 cm du sol.

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Date de mise à jour : 17/08/2020

Code : RS_S_111

Auteur : SPC RS



DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.02867284 / Y: 48.83077900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 995617 / Y: 6866512

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0286728 / Y: 48.830779

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Non renseigné

**5 Février 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Photographie

GÉNÉRAL

Code : RS_R_111_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC RS

20/08/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DREAL Grand Est

DDT 57

