

Commune : **OBERSTINZEL**Rivière : **La Sarre**


Terrain naturel (pré)

Commentaires : Terrain naturel (pré), laisses d'herbes fanées et de sédiments sur l'herbe du pré, la limite passait au pied du poteau électrique en béton visible sur la photo. Pré à l'arrière de la ripisylve et dans le prolongement du Moulin.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre**Code :** RS_S_114**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :** 17/08/2020

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.03687448 / Y: 48.78788890

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 996462 / Y: 6861780

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0368745 / Y: 48.7878889

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Non renseigné**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_114_1**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :**

02/09/2020



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est