


Commune : **SARRALTROFF**Rivière : **La Sarre**

sur le mur en plaques béton posées le long de l'aire de jeux

Commentaires : Trace d'humidité sur le mur (14 cm au départ du sol) en plaques béton posées le long de l'aire de jeux.**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre**Code :** RS_S_118**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :** 17/08/2020

DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.05973911 / Y: 48.77188420**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 998231.12 / Y: 6860088.92**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0597391 / Y: 48.7718842**Code Hydro:** A9--0100**Rive de référence:** Non renseigné**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_118_1**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :**

17/08/2020



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**Etat du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est