Commune : **SARREGUEMINES** | Rivière : **La Sarre**

sur gazon et regard d'assainissement

Commentaires : Traces de feuilles et sédiments sur gazon et regard d'assainissement (niveau couvercle).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_125 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS

DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.06751579 / Y: 49.11417560
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 996842 / Y: 6898131.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0675158 / Y: 49.1141756
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

6 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_125_1 **Date de mise à jour :** 20/08/2020
Auteur : SPC RS

DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est